



Épület hővesztéség




Épület hőhidak




Tartályszint ellenőrzés




Napelem cella




3-fázisú biztosíték túlmelegedése




Villamosvezeték csatlakozási pontjának melegedése




Levegő beszivárgás üvegajtónál




Túl meleg padlófűtés




Elektromos panel melegedési pontjai



Harmatpont kicsapódási helyek




Hibás elektromos szigetelés




Sérült vezetékek







Hővesztés a kéményen keresztül




Fogaskerékház melegedés




Padlásszoba feljáró, hideg levegő beszivárgás




Biztosíték melegedése




Infra látható riasztás




Penészesedés




**Nedves fal**




**Tető nedvesedés**



**Energiaveszteség ajtó szigetelésénél**



**Abnormális, egyenetlen melegedés motornál**




**Túlterhelt világításvezérlő áramkör**




**Túlmelegedett oszlop transzformátor**







Túlmelegedett csapágyház




IR-Fusion kép




IR-Fusion kép csökkentett infra telítettséggel



IR-Fusion kép látható riasztással



Kép a képben IR-Fusion



Kép a képben IR-Fusion csökkentett infra telítettséggel