

ELLENŐRIZZE VILLAMOS HÁLÓZATAIT, GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEIT HŐKAMERÁVAL ÉS KERÜLJE EL A JELENTŐS PROBLÉMÁKAT, LEÁLLÁSOKAT!

Fedezze fel a berendezések rejtett problémáit hőtérképen!

Kerülje el a tüzeket

Egy apró elektromos hibának is messzemenő következményei lehetnek. Ha a nem ellenőrzött csatlakozások olvadni kezdenek vagy a szikrák szabadon repkednek, a környezet tüzet foghat. A HŐKAMERÁNAK köszönhetően egy hőképén láthatja a lehetséges problémás területeket, így a tüzek elkerülhetőek, megelőzhetőek.


Vizsgálja át gyorsan az elektromos készülékeket

A HŐKAMERA tökéletes eszköz a rejtett elektromos problémák azonnali megtalálásához. Vizsgálja át az elektromos készülékeket, hálózatokat, amennyiben szükséges javítsa meg azokat azonnal, majd ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e. Ellenőrizze, hogy az alvállalkozók jó munkát végeztek-e. Nézze át gyorsan a berendezéseket, mielőtt működésbe helyezné őket. Minden látható lesz a HŐKAMERA LCD-kijelzőjén.


Találja meg gyorsan a problémát

Belső térben vagy kültéren, termelőüzemben vagy házban, a HŐKAMERA azonnal, még a meghibásodás előtt láthatóvá teszi a túlmelegedett pontokat egy tiszta hőképén. Találja meg a problémás területet, és javítsa ki a hibát mielőtt az igazi probléma megtörténik. A szokásos elektromos célpontok a biztosítékok, az elektromos panelek, a csapos kötések és a kapcsoló-berendezések


Használja a HŐKAMERÁT a probléma észleléséhez, ill. villamos és egyéb gépészeti berendezések megelőző karbantartásához




A hőkép tisztán mutatja a túlmelegedett csatlakozást, amelyet szabad szemmel nem lehet észrevenni. A csatlakozásban lévő, nem észlelt hiba, költséges áramkimaradást és tüzet is okozhat.



A lazán vagy rosszul összekapcsolt kábelek túlmelegszenek. Javítás hiányában a felmelegedés olyan mértékű lehet, hogy a kábelek olvadni kezdenek vagy ami még rosszabb, lángra lobbantják a környezetet.



A túlmelegedett elektromos áramköröket gyakran hőképes kamera segítségével keresik meg. Ugyanis így az ellenőrzés biztonságosan elvégezhető a rendszer terhelése mellett is, anélkül, hogy hátráltatná a termelést és veszélybe sodorná az ellenőrt.



Ha a hibát nem javítják ki időben, súlyos következményei lehetnek akár a teljes gyártósor maradhat órákig áram nélkül. A hőkép egyértelműen rámutat a hibára vagy a túlmelegedett biztosítékra.

Tel.: 06-20/33-18-944, www.nemesvallalkozas.hu